

Technische Details und Bedienungsanleitung

- ◆ LED: CREE XM-L2 U2 (CCT 6500 K)
- ◆ Maximale licht opbrengst: 1200 Lumen
- ◆ standen: 100%-50%-SOS
- ◆ Brandtijd: 100% 90 min, 50% 150 min, SOS 90 min
- ◆ Reflektor: Hoogglans alu
- ◆ Lens/lamphuis: 4 mm Hard-glas / Aircraft-Aluminium
- ◆ licht bundel: 9° Spot
- ◆ oppervlakte afwerking: Premium-Eloxie
- ◆ Accu: 18650 Lithium-Ionen met BMS * 1
- ◆ bescherming: tegen diepontlading en polariteit
- ◆ Spanning: 4,2 V tot 3,0 V
- ◆ Waterdicht: tot 100 Meter
- ◆ Afmetingen: 144 mm (Lang) * 39 mm (Doorsnee lampkop) * 28 mm (Doorsnee lamphuis)
- ◆ Gewicht: boven water: ca. 135 g. (zonder accu); ca. 184 g. (met accu)
- ◆ Onderwatergewicht: ca. 96 g. (met accu)

Oplaad status:

De ronde stroomindicator rond de schakelaar gloeit groen of geel of rood wanneer de stroomcapaciteit hoger is dan 70% of tussen 70-30% of tussen 30-10%. Het knippert rood voor een stroomcapaciteit tussen 10-5% en schakelt automatisch uit wanneer het vermogen lager is dan 5%.

Batterij waarschuwing:

Het lamplicht knippert 3 keer wanneer het vermogen 10-5% bereikt; Het herhaalt zich na 5 seconden en schakelt vervolgens naar het lagere helderheidsniveau. De lamp gaat automatisch uit wanneer het vermogen minder is dan 5% om overmatige ontlading van de accu te voorkomen.

De accu plaatsen:

1. Verwijder de beschermende film van een nieuwe accu
2. Houd de lamp vast met de lampkop omhoog en draai de kop los.
3. Verwijder de gebruikte accu en vervang deze door een nieuwe of laad de gebruikte op in de bijgevoegde oplader.
4. Schroef de lampkop op het onderste deel. Draai niet te vast om de O-ring niet te beschadigen.

De accu opladen:

1. Houd de oplader uit de buurt van ontvlambare of explosieve materialen en steek de stekker in het stopcontact. Het lampje van de oplader wordt groen als de oplader leeg is.
2. Plaats de batterij in de sleuf van de oplader met de juiste polariteit. Het lampje van de oplader wordt rood tijdens het opladen, en het wordt groen nadat het laden is voltooid.
3. Voer het laadproces onder supervisie uit en koppel de oplader na het opladen los van de voeding.

Modus wijzigen:

Klik om de beurt op de schakelaar om te schakelen tussen Hoog, Laag, SOS en Uit. Of houd de knop drie seconden lang ingedrukt om het licht direct uit te schakelen.

LET OP:

1. Probeer de lamp nooit zelf te repareren of aan te passen.
2. Behandel de lampen voorzichtig om te voorkomen dat ze breken. Bij het stoten van de lamp kan het glas breken of versplinteren. Splinters kunnen oog- en huidletsel veroorzaken.
3. Controleer de lamp regelmatig op scherpe randen, krassen of schade aan het oppervlak of de O-ring, omdat hierdoor lekkage kan ontstaan. Smeer de O-ring in en vervang deze tijdig. (Vermijd het aanbrengen van smeermiddel op de printplaat of het batterijcompartiment, omdat dit de geleidbaarheid kan beïnvloeden.)
4. Spoel het oppervlak van het product na elk gebruik goed schoon en laat het voldoende drogen voordat u het opbergt.
5. Verwijder de accu uit het batterijvak voor transport of opslag. Plaats de accu niet in het vuur en stel hem niet bloot aan directe hitte. Maak de accu niet nat. Laad de accu na elk gebruik of eens per drie maanden op om overontlading te voorkomen.
6. Laat de lamp nooit onbeheerd achter als het aan is.
7. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of huisdieren.
8. Schijn nooit met de lamp op het menselijke of dierlijke oog.
9. Om te voorkomen dat de lamp wordt beschadigd door oververhitting, mag u de lichtkop niet bedekken of blokkeren wanneer het lampje brandt.
10. Het wordt aanbevolen om een accu te gebruiken met een ontladingsbeschermingscircuit of een BMS (Battery Management System)
11. Verwijder de accu in geval van onopzettelijk vollopen en droog het lampje en het batterijvak zo snel mogelijk om secundaire schade te voorkomen.

Alleen voor gebruik onder water!

GARANTIE

Neem contact op met uw lokale dealer voor informatie over het gebruik van garantieartikelen.

De garantieperiode is 12 maanden.

Bewaar het aankoopbewijs voor garantieclaims!

Geïmporteerd door: Dive markt, Eyendorfer Str.8, D-21376 Salzhhausen

Riff wordt vertegenwoordigd in Nederland en België door: Duiksport.nl



Mailoder & Service GmbH

dive light

RIFF
TL Maxi

dive + see

DIVE-Markt
Eyendorfer Str.8
21376 Salzhhausen
info@riffdive.de
www.riffdive.de
Tel: 0049 (0) 4172 980 92 95



DEUTSCH

Technische Details und Bedienungsanleitung

- ◆ LED: CREE XM-L2 U2 (CCT 6500 K)
- ◆ Maximale Helligkeit: 1200 Lumen
- ◆ Ausgangspegel: hoch > niedrig > SOS
- ◆ Laufzeit: hoch 90 min, niedrig 150 min, SOS 90 min
- ◆ Reflektor: Hochglanz Aluminiumreflektor
- ◆ Linse / Lampenkörper: 4 mm Hartglas / Aircraft-Aluminium
- ◆ Lichtstrahlwinkel: 9° Spot
- ◆ Oberflächenbehandlung: Premium-Eloxierung
- ◆ Batterie: 18650 Lithium-Ionen-Batterie mit BMS * 1
- ◆ Schutz: Akku-Tiefentladeschutz, Polaritätsumkehrschutz
- ◆ Betriebsspannung: 4,2 V bis 3,0 V
- ◆ Wasserdicht: bis zu 100 Meter
- ◆ Abmessungen: 144 mm (Länge) * 39 mm (Durchmesser des Lichtkopfes)

- ◆ Gewicht: * 28 mm (Durchmesser des Leuchtenkörpers)
- ◆ Unterwassergewicht: in Luft: ca. 135 g. (ohne Akku); ca.184 g. (mit Batterie)
- ca. 96 g. (mit Batterie)

Ladezustand:

Die ringförmige Stromanzeige um den Schalter herum leuchtet grün oder gelb oder rot, wenn die Stromkapazität über 70% oder zwischen 70-30% oder zwischen 30-10% liegt. Er blinkt rot für eine Leistungskapazität zwischen 10-5% und schaltet sich automatisch ab, wenn die Leistungskapazität unter 5% liegt.

Akku Warnung:

Das Lampenlicht blinkt 3 Mal, wenn die Leistungskapazität 10-5% erreicht; Es wiederholt sich nach 5 Sekunden und schaltet dann auf die niedrigere Helligkeitsstufe um. Das Licht schaltet sich automatisch aus, wenn die Stromkapazität weniger als 5% beträgt, um eine übermäßige Entladung der Batterie zu verhindern.

Einlegen vom Akku:

1. Entfernen Sie bei einem neuen Akku die Schutzfolie
2. Halten Sie den Lichtkörper mit dem Lichtkopf nach oben, schrauben Sie den Kopf ab.
3. Entfernen Sie die verbrauchten Akku und ersetzen Sie sie diesen durch einen neue oder laden Sie den gebrauchten im beigefügten Ladegerät.
4. Schrauben Sie den Lampenkopf auf das Unterteil. Ziehen Sie nicht zu fest an, um den O-Ring zu beschädigen.

Laden des Akkus:

1. Bitte halten Sie das Ladegerät von brennbaren oder explosiven Materialien fern und stecken Sie es in die Steckdose. Die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet im Freilaufstatus grün.
2. Legen Sie den Akku mit der korrekten Polung in das Fach des Ladegeräts. Die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet rot, wenn der Ladevorgang läuft. und es wird grün, nachdem das Laden abgeschlossen ist.
3. Führen Sie den Ladevorgang unter Überwachung durch und ziehen Sie das Ladegerät nach dem Ladevorgang vom Stromnetz ab.

Modi ändern:

Klicken Sie nacheinander auf den Schalter, um zwischen Hoch, Niedrig, SOS und Aus zu wechseln. Oder drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn für drei Sekunden gedrückt, um das Licht direkt auszuschalten.

VORSICHT:

1. Bitte versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
2. Bitte behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, um Bruch zu vermeiden. Beim Anschlagen können das Leuchtmittel oder das Frontglas brechen oder splintern. Splitter können Augen- und Hautverletzungen verursachen.
3. Bitte überprüfen Sie das Licht regelmäßig auf scharfe Kanten, Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche oder des O-Rings, da dies dazu führen kann, dass das Licht unter Druck flutet. Bitte schmieren Sie den O-Ring, und ersetzen Sie ihn rechtzeitig. (Vermeiden Sie es, Schmiermittel auf der Leiterplatte oder des Batteriefachs aufzubringen, da dies die Leitfähigkeit beeinträchtigen könnte.)
4. Bitte spülen Sie die Produktoberfläche nach jedem Gebrauch gründlich durch und lassen Sie ausreichend Zeit, damit sie vor der Lagerung trocknen kann.
5. Bitte entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach für den Transport oder die Lagerung.
- Legen Sie den Akku nicht ins Feuer oder setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus. Befeuchten Sie den Akku nicht. Bitte laden Sie den Akku nach jeder Benutzung oder einmal alle drei Monate, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
6. Bitte lassen Sie das Licht niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
7. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.
8. Bitte strahlen Sie niemals das Licht auf das menschliche oder tierische Auge.
9. Um zu verhindern, dass das Licht durch Überhitzung beschädigt wird, decken Sie den Lichtkopf nicht ab oder blockieren Sie ihn nicht, wenn das Licht eingeschaltet ist.
10. Es wird empfohlen, Akkus mit einer Entladeschutz-Schaltung oder einem BMS (Battery Management System) für diese Leuchte zu verwenden.
11. Im Falle einer unbeabsichtigten Überflutung entfernen Sie bitte die Batterie und trocknen Sie das Licht und das Batteriefach so schnell wie möglich, um Sekundärschäden zu vermeiden.

Nur für den Unterwassergebrauch!

GARANTIE

Informationen zum Umgang mit Garantieartikeln erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Die Gewährleistungszeit 24 Monate. Bewahren Sie für Garantieansprüche den Kaufbeleg auf!

Importiert von:
Dive-Markt
Eyendorfer Str. 8
D-21376 Salzhäusen

ENGLISH

TECHNICAL DETAILS AND OPERATION INSTRUCTION:

- ◆ LED: CREE XM-L2 U2 (CCT 6500 K)
- ◆ Max brightness level: 1200 lumens
- ◆ Output levels: high > low > SOS
- ◆ Runtime: high 90 min, low 150 min, SOS 90 min
- ◆ Reflector: glossy aluminum reflector
- ◆ Lens: 4 mm toughened glass
- ◆ Body material: durable aircraft-grade aluminum
- ◆ Angle of light beam: 9° hot spot
- ◆ Surface treatment: premium anodizing
- ◆ Color: Black / Blue / Green
- ◆ Battery: 18650 Li-ion battery with BMS * 1
- ◆ Protection: with battery over-discharging protection, polarity reversing protection
- ◆ Operation voltage: 4.2 V to 3.0 V
- ◆ Waterproof: up to 100 Meters
- ◆ Dimensions: 144 mm (length) * 39 mm (dia. of light head) * 28 mm (dia. of light body)
- ◆ Weight in air: approx. 135 g. (without battery); approx.184 g. (with battery)
- ◆ Underwater weight: approx. 96 g. (with battery)

POWER INDICATOR:

Ring-shaped power indicator surrounding the button switch lights up in green, or yellow, or red, when the power capacity is above 70%, or between 70-30%, or between 30-10%. It flashes in red for power capacity between 10-5%, and switches off automatically when the power capacity is below 5%.

LOW BATTERY WARNING:

The white light flashes 3 times if the power capacity reaches 10-5%; it repeats after 5 seconds, and then switches to lower brightness. The light switches off automatically when the power capacity is less than 5% to prevent over-discharging battery.

BATTERY INSTALLATION:

1. Hold the light body with light head pointing upward, unscrew the head.
2. Remove used battery and replace with fresh one per polarity signs.
3. Screw light head down. Do not overtighten to break the O-ring.

BATTERY CHARGING:

1. Please keep the charger away from the flammable or explosive material, and plug it in the power socket; the charger's indicator light is green in the free-load status.
2. Put the battery in the slot of the charger. The charger's indicator light is red if the charging is in process; and it turns green after the charging is completed.
3. Please carry out charging under monitoring, and unplug the charger when it is finished.

MODES CHANGING:

Successively click the button switch to cycle through high, low, SOS, and off. Or press the button switch and hold it for three seconds to turn off the light when it is on.

CAUTION:

1. Please never attempt to repair or modify the light yourself.
2. Please handle illuminants with care to avoid breakage. While being hit on, illuminants can break or splinter. Splinters can cause eye and skin injuries.
3. Please check the light regularly for sharp edges, scratches or damages to the surface or O-ring, as this can cause the light to flood under pressure. PLEASE LUBRICATE THE O-RING, AND REPLACE IT TIMELY. (Please avoid applying lubricant to circuit board or battery compartment cross section, which may affect the conduction.)
4. Please rinse the product surface thoroughly after each use, and allow sufficient time for it to dry both inside and outside before storage.
5. Please remove the battery from battery compartment for transport or storage. Do not lay the battery in a fire or expose it to direct heat. Do not wet or hit the battery. Please charge it after each use, or once every three months, to avoid over-discharging.
6. Please never leave the light unattended when it is on.
7. Please keep the device out of the reach of children or pets.
8. Please never shine the light to human or pet's eye.
9. To prevent the light from being damaged by over-heating, please do not cover or block the light head when the light is switched on in the air.
10. It is recommended to use the battery with re/discharge protection circuit or BMS (Battery Management System) for this light.
11. In case of accidental flooding, please remove the battery, and dry the light and battery compartment as soon as possible, to prevent the secondary damage.

WARRANTY RETURN POLICY:

Please contact your local distributor or retailer for information on how to handle your warranty items.

Imported by Dive-Markt – Eyendorfer Str. 8 – D21376 Salzhäusen - Germany

ESPAÑOL

DETALLES TÉCNICOS Y MANUAL DE USO:

- ◆ LED: CREE XM-L2 U2 (CCT 6500 K)
- ◆ 1200 lúmenes de potencia máxima
- ◆ Salida al 100%, 50% o SOS
- ◆ 90 Minutos de uso a máxima potencia
- ◆ Reflector: aluminio
- ◆ Lentes en policarbonato de 4mm
- ◆ Fabricado en aluminio aero-espacial
- ◆ 9º de Haz de luz
- ◆ Tratamiento premium de la superficie
- ◆ Disponible en Negro/ Azul/ Verde
- ◆ Usa 1 batería 18650
- ◆ Voltaje de uso entre 4.2V y 3.0V
- ◆ Sumergible hasta 100 metros
- ◆ Medidas: 144 mm * 39 mm * 28 mm
- ◆ Peso: 135grs sin batería y 184grs con batería
- ◆ Peso submarino 96grs con batería

INDICADOR DE CARGA:

El indicador de carga luminoso que rodea el botón de encendido cambia de Verde (por encima del 70% de carga) a Amarillo (entre el 70-30% de carga) y a Rojo (entre el 30-10% de carga). Si el color rojo parpadea es porque el foco está por debajo del 10% y la batería debe ser cargada.

PELIGRO DE BATERÍA BAJA:

Cuando la batería está por debajo del 5% de carga, el foco parpadeará tres veces y se apagará para prevenir daños al litio.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA:

1. Sujetar el foco con la mano y desenroscar el cabezal.
2. Quitar la batería y poner una nueva respetando la polaridad.
3. Enroscar el cabezal, sujetando el foco con la mano y asegurándonos que no pellizcamos las juntas tóricas.

CARGA DE LA BATERÍA:

1. Evitar acercar la batería al fuego o a calores excesivos, el cargador nos indicará pasando de rojo a verde el estado de la carga, en verde la batería estará cargada por completo.
2. Poner la batería en el cargador respetando siempre la polaridad, cuando el proceso de carga se haya completado, si no hacemos nada la luz del cargador se apagará.
3. Por favor, cuidar la batería durante el proceso de carga y sin golpes, desconectar el cargador cuando no vayamos a cargar la batería.

MODOS DE USO:

Pulsación del botón para cambiar entre los modos 100%, 50% y SOS, o pulse el botón durante 2s para apagar o encender el foco.

PRECAUCIÓN:

1. Nunca repare usted mismo el foco.
2. Llevar con cuidado y sin golpes, sobre todo cuando esté encendido. El brillo del foco puede dañar la vista cause.
3. Por favor, revisar el foco de forma habitual para evitar inundaciones por golpes o suciedad en el mismo. Lubrique la junta tórica para lograr que quede suave y prolongar así la vida de su foco.
4. Limpie el foco después de cada uso y nunca lo guarde mojado.
5. Por favor quite la batería para almacenar el foco.
6. Por favor nunca deje el foco encendido sin supervisión.
7. El foco puede dañar a niños y mascotas.
8. Nunca ilumine directamente a los ojos.
9. Nunca tapes el objetivo del foco mientras esté en uso.
10. Nunca use baterías sin protección PCB.
11. En el caso de inundación, por favor quite la batería del foco y seque el producto al completo lo antes posible para prevenir males mayores.

GARANTÍAS:

Por favor contacta con tu distribuidor local para saber cómo actuar en caso de necesitar utilizar la garantía.

Asparla Intova SL
B-86448917
Contacto@aquas.es